

# Symbol COM Port Emulation Driver

## 사용 설명서


## Symbol USB COM Port Emulation 사용 설명서

1. 스캐너와 USB 케이블을 연결 합니다.
2. 연결된 USB 케이블을 PC와 연결 합니다.
3. '삐비비'소리가 들리고 스캐너상에서 바코드 빔이 나오는 것을 확인한 후에  
' Symbol COM Port Emulation Driver v 1.8.5' 폴더에 exe파일을 실행합니다.
4. Simple Com Port Emulation 을 스캐너 버튼을 눌러 스캐닝 합니다.
5. '삐' 소리가 나면서 바코드를 리딩하면 PC에서 스캐너 USB 연결을 해제하시고  
다시 스캐너 USB를 PC에 연결 합니다.




**Simple COM Port Emulation**

6. ‘하드웨어’를 클릭한 다음 ‘장치관리자’를 클릭하여 하드웨어 정보를 확인합니다.



## Symbol USB COM Port Emulation 사용 설명서

7. 장치 관리자에서 Communication Virtual port(COM2)로 연결된 것을 확인할 수 있습니다.



7.기본설정은 아래와 같습니다.

